

Erledigt [Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „biggasnake“ vom 28. April 2016, 22:15

Dann schauen wir mal ob's klappt 

uia_exclude=HS01;HS02;HS07;HS10;USR1;USR2 ?