

Erledigt

Sound lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „griven“ vom 28. April 2016, 22:31

Das geht bei dem Z77-DS3H um einiges einfacher und eleganter. Habe es selbst hier mit einem DSDT Patch und der AppleALC.kext gelöst und das läuft prima. Updates von 10.11.5 Beta1 auf Beta2 oder Beta3 einfach einspielen und Sound läuft nach wie vor. Auch das Problem mit dem fehlenden Sound nach dem Sleep kenne ich nicht mehr. Wichtig für die AppleALC Lösung ist, dass es im System keine Enabler und keine gepackte AppleHDA gibt das muss alles Vanilla sein (auch alle Haken in Clover soweit es geht raus nehmen). Hat man das beherzigt ist nicht viel mehr zu tun als die DSDT in /Clover/ACPI/Load zu packen und die AppleALC.kext zu installieren.

Wenn es sich bei dem Z77-DS3H um ein Revision 1.1 Board handelt bei [@Daidalus](#) kann ich die nötigen Files gerne bereitstellen.