

Erledigt

E6400 Nvidia NVS 160M (not Intel GMA) EL Capitan CLOVER

Beitrag von „griven“ vom 28. April 2016, 22:54

Nachdem ich erraten hatte, dass es sich um ein als .txt getarntes .dsl File handelt habe ich die DSDT Fehlerbereinigt und entsprechend angepasst und zusammen mit der USBInjectAll.kext in ein Archiv verpackt. Die DSDT bitte in DSDT umbenennen und nach /EFI/Clover/ACPI/Load verfrachten. Die USBInjectAll.kext mit dem KextUtility installieren und damit sollte das USB Thema erledigt sein.