

# HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

**Beitrag von „YogiBear“ vom 29. April 2016, 07:19**

Zunächst ist es kein "Bluetooth-Error". Wäre es ein solcher, würdest du eine lustige KernelPanic sehen. Die Zeile mit "Bluetooth Controller is missing" ist bei einem Hackintosh recht normal und wird als letztes angezeigt bevor in den grafischen Modus (GUI - "der Desktop") umgeschaltet wird...

Ich gehe mal davon aus, dass du noch die config.plist von [@rubenszy](#) verwendest? Du stand ein wenig Quatsch drin, denn erst wird laut dieser der nVidia-Webtreiber aktiviert (nvda\_drv=1) und sofort danach die nVidia-Grafik deaktiviert (nv\_disable=1). Da du inzwischen eine 8600GT eingebaut hast und diese relativ alt ist, muss die NvidialInjection aktiviert werden. Was sagt denn die leicht überarbeitete config.plist?