

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „dietanu“ vom 29. April 2016, 07:26

Guten Morgen,

[@biggasnake](#) Das liest sich ja echt gut - dann haben wir mit dem Thread hier ja schon 2 Hackintosh User USB3-technisch beglückt 😊

[@Brumbaer](#) Ich denke auch, dass die Anzahl definitiv reicht. In meinem Fall habe ich ja nun 4x USB 3.0 und 6x USB 2.0 laufen, was mir dicke reicht. Problematisch wäre es nur geworden, wenn es GAR NICHT geklappt hätte USB 3.0 ans laufen zu bekommen. Mit den Jahren sind die persönlichen Anforderungen an einen schnelleren Datentransfer ja durchaus gewachsen (ich erinnere mich noch, wie ich mit ner 5,25" DD Diskette Textdocumente der Schülerzeitung transportiert habe 😞 </nostalgie>

Tja, die USB 3.0 Karte werde ich dann mal schön zu Amazon zurücksenden, denn die lief ja nun gar nicht. Wieso ist mir nicht ganz klar, vermutlich aber wegen dem USB-Port Limit. Welche Prozessorgeneration die erfolgreichen Tests im "anderen Forum" hatten, hatte ich gar nicht nachgeschaut. Vermutlich dann eher Haswell.

Wie dem auch sei. Ich für meinen Teil bin nun sehr sehr happy - das war das letzte Puzzlestück zu (m)einem wirklich perfekten Hackintosh!

Vielen Dank an Euch alle hier, besonders an [@Brumbaer](#)!

Ich würde den Thread hier offen halten, wenn andere mit Skylake und USB 3.0 noch Probleme haben.