

Erledigt

Boot geht nicht mehr durch!

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 29. April 2016, 11:19

Das ist schon so in Ordnung. Prima das es jetzt funktioniert. 👍

Wenn du jetzt im CloverConfigurator in deiner config das Boot-Argument -v (Verbose) entfernst, siehst du auch diese Treiber-Meldung nicht mehr.

Wegen dem Sound (It. Gigabyte Realtek ALC887) würde ich mal die AppleALC.kext probieren wollen. Dazu bräuchte ich mal eine frische DSDT. Ich bin da nicht wirklich der Experte, aber ich kann es ja mal versuchen. Da lerne ich dann auch was dabei oder auch nicht, wenn es nicht funktioniert.

Wenn du im Clover-Bootmenü bist, drücke mal bitte die F4-Taste. Es werden alle ACPI-Tabellen in EFI/Clover/ACPI/origin/ gespeichert. Es gibt keine Rückmeldung nach dem Druck auf F4. In OSX zurückgekehrt, mountest du die EFI und lädst die DSDT.aml hier hoch. Du musst sie vorher zippen, glaube ich.

Du kannst aber auch im CloverConfigurator FixHDA anhaken und die beigefügte AppleALC.kext nach EFI/Clover/kexts/10.11/ kopieren und dann mal testen ob nach einem Neustart ein Audio Device in den Einstellungen auftaucht. Also ein Versuch ohne gepatchte DSDT.

[AppleALC r1.0.8.zip](#)