

**Erledigt**

## **[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports**

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 29. April 2016, 17:39**

ist jetzt aber mit USB-Limit-Patch, aber das siehst du ja in der config.

[iMac.zipconfig.plist.zip](#)

Edit: Das war übrigens mein Ergebnis. [USB-Port-Belegung in EC.zip](#)