

Erledigt

Ein paar Clover-Fragen + Schenker XMG P506 (Clevo P651RE) Notebook

Beitrag von „MacGrummel“ vom 30. April 2016, 10:42

Das mit der Grafik ist ein Grundproblem in allen Hackbooks: die Zusatzgrafik sollte schon im BIOS abgeschaltet werden können. Leider ist diese bei Apple nämlich komplett anders ins System eingebunden (Stichwort Optimus, [siehe hier](#)).

Es gibt zwar auch ein paar Exemplare, wo sie läuft, aber im Normalfall muss sich ein Hackbook allein mit der Intel-Grafik zurecht finden. Und die braucht dann halt auch ein Gegenstück in der Apple-Welt, oder einen entsprechenden Grafik-Patch.