

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „derHackfan“ vom 1. Mai 2016, 21:26

[Zitat von Huberer](#)

dieser kext wird grundsätzlich nur für 3rd-Party-Controller verwendet wie z.B. ASMedia oder VIA-SATA-Chipsätze und in diesem Fall eigentlich ungeeignet

Werden die auf einem AMD Mainboard verbaut und oder hast du davon schon mal gehört?