

HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von „ralf.“ vom 2. Mai 2016, 11:11

Den Fehler auf dem Bild: mp_cpus_call_wait() timeout, cpus konnte jemand beheben, durch deaktivieren des Hyperthreading im Bios - Vielleicht reicht cpus=1