

# HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

**Beitrag von „ralf.“ vom 2. Mai 2016, 11:11**

Den Fehler auf dem Bild: mp\_cpus\_call\_wait() timeout, cpus konnte jemand beheben, durch deaktivieren des Hyperthreading im Bios - Vielleicht reicht cpus=1