

# HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

**Beitrag von „griven“ vom 5. Mai 2016, 14:43**

Hum bei der habe ich bis auf die USB Devices nichts angefasst also erkennt OS-X da von sich aus Unfug 😊

Mit dem Betrieb von 2 Grafikkarten habe ich wenig Erfahrung gemacht bis jetzt daher kann ich dazu wenig sagen. Normalerweise kann OS-X aber mit 2 Karten umgehen (jeweils als eigenständige betrieben) was eben nicht geht unter OS-X ist SLI oder Crossfire damit kann es nichts anfangen. Hast Du denn an beiden Karten Monitore angeschlossen oder nur an einer und die 2. soll dann nur zum Rechnen benutzt werden (Cuda)?