

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 6. Mai 2016, 17:47

Habe es etwas eingeschränkt... hatte die interne iGPU aktiviert nachdem ich das BIOS aktualisiert hatte und versehentlich OSX gestartet.

Jetzt habe ich nur noch Audio-Ausgabe wenn ich diese auch aktiv lassen (angeschlossen ist nix, hab ja ne R9 eingebaut).

Schalte ich die iGPU im BISO ab, plums keine Onboard-Sound mehr, kurios!