

Erledigt

Ga-Z87M-D3H Einstellungen

Beitrag von „griven“ vom 8. Mai 2016, 02:58

Die Recovery lässt sich beim Hackintosh nicht über einen Hotkey booten sprich cmd+r oder win+r haben hier keinen Effekt. Wenn Du in die Recovery booten möchtest geht das nur über das Bootmenu der Firmware (Bei Gigabyte Boards zum Beispiel mit F12)...

Hier mal eine Liste der Hotkeys die Ozmosis versteht:

- > ESC beim Einschalten -> Monitor rot -> OZ Deaktiviert
- > CMD+ALT+P+R Beim Einschalten, im Bios oder im Bootmenu -> Monitor rot, orange, grün dann Reboot -> PRAM Reset
- > CMD+V nach dem Bios Post -> Verbose Boot
- > CMD+S nach dem Bios Post-> Single User Mode
- > SHIFT nach dem Bios Post -> Save Boot Mode
- > POS1 oder Pfeil nach schräg oben -> Einblenden des Ozmosis GUI aber nur wenn es auch in der Firmware enthalten ist (oft nicht der Fall aufgrund mangelnden Platzes im ROM)