

# HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

**Beitrag von „griven“ vom 8. Mai 2016, 03:15**

Wie gesagt solange die Karten getrennt arbeiten sprich nicht miteinander verbunden sind sollte OS-X damit locker zu Rande kommen es werden auf die Weise halt einfach 2 Display Adapter erkannt und auch benutzt. Wenn es bei Dir kollidiert kann das jetzt ganz unterschiedlich Gründe haben ich denke aber am der am nahe liegende ist die Tatsache das Clover die beiden identischen Karten nicht als solche behandelt und da ins schlingern kommt. Es ist möglich Clover für 2 oder mehr Grafikkarten zu konfigurieren gelesen habe ich darüber schon weiß aber leider nicht mehr wo (vermutlich bei insanlymac)...

Kopieren oder verschieben hier wäre interessant von wo nach wo also von HDD zu HDD oder NAS zu HDD oder USB zu HDD etc...