

Erledigt

Alter Hase mit neuer Hardware

Beitrag von „sunraid“ vom 8. Mai 2016, 08:24

Vielleicht liegts ja am USB Stick! Am besten einen USB2 Stick am USB2 Port.

Dann:

Load Optimized Defaults and Reboot.

In BIOS Features:

VT-D = Disabled

In Peripherals:

Change IDE to AHCI

EHCI Hand-off = Enabled

Init Display First = PEG

Reboot...