

Erledigt

H81M-D2V installation problem

Beitrag von „griven“ vom 8. Mai 2016, 20:04

Okay ich hatte es befürchtet...

Der USBInjectAll lässt sich so nicht laden. Ich habe hier noch mal eine Version in der ich nur die DSDT angepasst habe angehängen mit etwas Glück reicht das auch schon 😄