

Erledigt

Realtek ALC 887 wenig Kopfhörer Sound

Beitrag von „masterking“ vom 9. Mai 2016, 12:48

[Zitat von al6042](#)

Ah ja,
bereits mit AppleALC unterwegs... 😊

Da darin für die ALC887 elf verschiedene Layout-IDs hinterlegt sind, solltest du die mal durchtesten.

Unter Umständen erhältst du mit einer anderen ID ein besseres Ergebnis.

Wenn du nach der Anleitung vorgegangen bist, nutzt du gerade Layout-ID 1.
Zur Wahl stehen dann noch 2,3,5,7,11,12,13,14,15,99

Viel Spass beim Testen.

Alles anzeigen

Habe es getestet leider hat sich nichts geändert.

Unter Windows 10 habe ich das gleiche Problem.

Was könnte man dagegen tun ?