

Erledigt

## Acer Aspire 8930G OS X Treiber probleme

Beitrag von „highboy1“ vom 9. Mai 2016, 19:02

Also hab gelesen das 4GB das Maximum ist an RAM ist mit dem Chipsatz und das reicht auch bei OS X. Das Komische ist ja das ich noch das Vorgängermodell daheim rumliegen hab den 8920G und da wurden meine beide Festplatten erkannt und konnte auch OS X drauf installieren aber das Problem bei dem Laptop ist das er nach ca 5 min Nutzung abstürzt, da hat das Mainboard einen Knack ab weil mit dem Prozessor von meinem 8930G passiert das selbe. Ich hab jetzt auch mal "Distribution" versucht aber da ist das selbe. Es findet meine Festplatte nicht. Aber OS X 10.9 und höher unterstützen doch ICH9 soweit ich weiß und der Controller ist doch auch dem 8930G drin laut Everest und sollte dies dann nicht funktionieren ?  
Gruß