

Erledigt

El Capitan und die scheinbare Hassliebe mit dem 892 Soundchip

Beitrag von „Kuro LP“ vom 11. Mai 2016, 20:09

Guten Abend,

Nach einer gewissen Pause geht es bei mir nun weiter mit dem Thema Hackintosh.

Ich habe mir einen neuem Monitor gekauft damit ich OS X über Displayport darstellen kann weil HDMI leider nicht funktioniert hat.

Das Problem hier ist der Ton wurde vorher über den HDMI Port durchgeschliefen weil der Soundchip seinen Dienst nicht verrichten wollte, allerdings fällt diese Option über Displayport wohl leider flach.

Ich habe bisher versucht über das EL Capitan Post Installation Tool den Ton zum spielen zu bringen, das hat aber nur insofern funktioniert das ich jetzt die Ausgängen angezeigt bekomme, mehr aber leider nicht.

Weis einer einen Rat?

Vielen dank im voraus ;P