

Erledigt

OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von „Nightflyer“ vom 11. Mai 2016, 21:52

Monitor an die interne Grafik anschließen, schon versucht?

Und mal einen cmos reset machen, ausschalten, Netzkabel ab, Powertest mehrmals drücken, Batterie raus und cmos Jumper überbrücken, oder die Kontakte im Batteriesockel einige Sekunden überbrücken. Oder einfach die Kiste eine halbe Stunde so stehen lassen