

# **Kurzreview GA-Z68AP-D3 (rev. 2.0)**

**Beitrag von „cschwarz“ vom 21. Mai 2012, 19:58**

Also, folgende Vorgehensweise:

- Unibeast-Installation (klappte ohne weitere Boot-Flags problemlos)
- Multibeast mit folgenden Einstellungen:

Wie gesagt, für die Lüfter hab' ich eine externe Steuerung. Und ich habe noch ein Problem mit dem USB-Headset, wird nicht automatisch erkannt, da bin ich aber dran, gibt dann ein Update.