

**Erledigt**

# Skylake und GTX 980 immer wieder Black Screen

**Beitrag von „chucky69“ vom 14. Mai 2016, 14:01**

Hallo,

installiert ist OSX schon, mit Audio habe ich mich noch nicht beschäftigt, Ethernet läuft aber schon.

Explizit deaktiviert habe ich die interne GK nicht, nur PCIE ausgewählt, muss mal schauen ob es da noch etwas gibt.

Ich habe einen Dell UP2715K und der ist mit zwei DP-Kabeln an Port 1 und 2 der GK. Soweit funktioniert es sogar, wenn ich mit `nv_disable=1` boote, werden volle 5k angezeigt und das skalieren funktioniert auch. Aber die Karte wird nicht erkannt und der Bildaufbau ist extrem träge.

Ohne `nv_disable=1` lande ich im Black Screen.

Ist denn das richtig, dass den String vom Patch einfach in die `config.plist` kopiert habe, oder macht man das anders?