

Erledigt

H81M-D2V installation problem

Beitrag von „dolistad“ vom 16. Mai 2016, 10:03

Ich habe das MB und die CPU mit Clover super am laufen.
Zuerst hatte ich probleme mit Power Mangement der CPU.
Aber das habe ich jetzt auch im Griff.
MB hat 2 USB3.0 Prots die am INTEL-CHipsatz hängen und 2 die es nicht tun.
Für die CPU benutze ich FakeCPU u(CLOVER)

```
<key>KernelAndKextPatches</key>
<dict>
<key>AppleRTC</key>
<false/>
<key>FakeCPUID</key>
<string>0x0306A0</string>
</dict>
```

```
<key>Boot</key>
<dict>
<key>Arguments</key>
<string>slide=0 -xcpm kext-dev-mode=1 /haswell</string>
</dict>
```

Und im BIOS
CPU enhanced halt (C1E) to ENABLED
C3 State Support to DISABLED
C6/C7 State Support to DISABLED
CPU Thermal Monitor to ENABLED
CPU EIST Function to DISABLED

Sollte dir davon was helfen kann ich
alles posten.