

Erledigt

ASROCK Z97 Pro3 Sound Probleme

Beitrag von „myli“ vom 18. Mai 2016, 17:00

Danke danke 😊

Zwischenzeitlich habe ich jetzt El Capitan mit Clover installiert.

Natürlich gab es am Anfang wieder Probleme... boot0s...

Ich habe dann im Bios bei den Broteinstellungen Clover EFI als erstes Brotmedium eingestellt und es hat funktioniert.

Netzwerktreiber haben auch funktioniert nach Multibest.

Nun im El Capitan dann .. Grafiktreiber installiert, klappt. Multibeast den rest installiert.. klappt.

Leider zeigt er jetzt nichtmal mehr irgendeine Soundkarte an.

Per Multibeast hatte ich ALC1150 und Optional 3 Port 5.1 Audio installiert. Zudem per Clover Autodetect bei Audio eingestellt und auch "1 und 2" probiert.

Ergebnislos.