

Erledigt

El Capitan AMD FX Installation hilfe

Beitrag von „SkylineMusic“ vom 18. Mai 2016, 22:08

okay dann werde ich das mit Clover mal testen, bin mir nur nicht so sicher wie das da mit dem AMD Kernel usw funktioniert 😄 .

Achja, ich habe gerade beim rumtesten gemerkt, dass an den USB 2.0 Ports externe Festplatten und USB´s ganz normal funktionieren, und die USB 3.0 Ports komplett "tot" sind, also die geben nichtmals Strom raus.