

Erledigt

Atheros AR9285 DW1520 Kext

Beitrag von „YogiBear“ vom 24. Mai 2016, 14:52

Hast du nun die alten Treiber bzw. falschen gelöscht und den toledaARP installiert? Die [SIP](#) ist deaktiviert?