

Erledigt

Lion 10.7.4 Update - Kernelpanic

Beitrag von „DoeJohn“ vom 24. Mai 2012, 11:11

Bei den Asus Boards mit X58 Chipsatz gibt es ein massives Problem mit der AppleACPIPlatform.kext. Abhilfe schafft hier der Austausch der vorhandenen Kext mit der AppleACPIPlatform.kext.v1.3.5 aus Snow Leopard 10.6.x ! Zusätzlich sollte man aus dem neuesten Multibeast "Chimera" als Bootloader nehmen. Das zusammen beseitigt in 99 % aller Fälle die Kernelpanic in Lion 10.7.4 ! Habe selber ein Board mit dem X58 Chipsatz und hatte den gleichen Fehler. Bei mir hat es geholfen!

Ich habe die AppleACPIPlatform.kext.v1.3.5 als Zip Datei. Nur weiß ich leider nicht, wie ich die hier hochladen kann! Es wird immer angezeigt, das die Datei zu groß ist.