

Grafikkarten Installation & Troubleshooting

Beitrag von „al6042“ vom 25. Mai 2016, 13:09

Es macht Sinn den Eintrag in der Defaults.plist zu setzen, damit dieser auch einen NVRAM-Reset überlebt... 😊

Meine Recherchen haben aber auch ergeben, dass dieser Eintrag in deiner Datei bereits eingetragen ist...

Somit solltest du wie folgt vorgehen:

1. Installation des Nvidia-WebDrivers für deine aktuelle OSX-Version: [NVidia Web-Driver für Mac OS X 10.11 \(El Capitan\)](#)
2. Einbau der Grafikkarte und Anpassung des BIOS auf
 - Internal Prozessor Graphics = Enabled
 - Internal Prozessor Graphics Memory = 32M
 - [DVMT](#) Total Memory Size = MAX
 - Init Display First = PCIe 1 Slot

Du kannst aber auch die interne Karte deaktivieren, wenn du möchtest.