

Erledigt

AMD R9 390X - Random Blackscreen- Blackscreen mit Dual Monitor

Beitrag von „stackbage“ vom 28. Mai 2016, 01:25



Okay, was ich bisher sagen kann, die USB 3.0 Ports werden erkannt und funktionieren reibungslos soweit ich sehen kann. Bei USB 3.1 Ports hat man wohl keine Chance oder? Grafikkarte läuft ohne dazutun. Habe nicht mal einen Framebuffer eingetragen. Er läuft jetzt seit ca. 10-15 minuten ohne Blackscreen. Mal schauen ob es so bleibt.

Was den zweiten Bildschirm betrifft muss ich noch ausprobieren. 😊