


**Erledigt**

## Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „al6042“ vom 29. Mai 2016, 21:21

Laut dem IOREG-File müssten wir nichts machen:



Aber ich habe den Patch trotzdem mal in die beiliegende DSDT eingebaut...