

Erledigt

Intel HD530 - Problem mit Dual Monitor

Beitrag von „ralf.“ vom 30. Mai 2016, 20:54

Das in die config.plist unter KextsToPatch eingefügt, soll für die meisten Mainboards funktionieren

Zitat

```
<dict>
<key>Comment</key>
<string>10.11-SKL-1912000-4_displays</string>
<key>Find</key>
<data>
AQMDAw==
</data>
<key>Name</key>
<string>AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer</string>
<key>Replace</key>
<data>
AQMEA==
</data>
</dict>
```

Alles anzeigen