HD3) High Sierra Anleitung für Haswell - (GA-H81M-

Beitrag von "ralf." vom 3. Juni 2016, 17:00

GraphicsEnabler gibt es in Clover nicht mehr.

die GT730 gibt es als Kepler und Fermi. Also entweder keine Clover-Einstellungen oder Inject Nvidia.

Kannst du auch im Clover-Boot-Menü einmalig setzen, zum Testen. o-Taste für Optionen

Wenn du die Webdriver installieren willst, brauchst du die genaue Version des Betriebssystem.

Menü: Über diesen Mac unter Software steht z.B.10.11.2 (15C50) Dann nach "15C50 Webdriver" googeln