

Erledigt

Hille!! Hilfe!!

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Juni 2016, 12:28

Es gibt ja mehrere Oz-Bios' für das Board. vielleicht fehlt in dem die FAKESMC.

Zum Testen könntest du eine FakeSMC in die EFI packen.