

Erledigt

Neulings Frage: Kein USB3 unter 10.11.5

Beitrag von „OliverZ“ vom 6. Juni 2016, 18:39

Schreibe bitte deine Hardwarespezifikation in die Signatur. Manche externen Speichermedien benötigen mehr Strom als gewisse USB Ports liefern können. Es gibt an jedem PC USB Ports mit einer Stromversorgung, wo man auch Smartphones und Tablet-Computer laden kann. Wenn Du deine Geräte an einem USB-Port anschliesst, der keine Ladefunktion integriert hast, hört man bei Festplatten ein leichtes Klackern.

In dem Fall gibt es 3 Möglichkeiten:

1. Anschluss des externen Speichermediums an einen anderen USB-Port.
2. Die meisten modernen Mainboards haben intern mehrere Anschlüsse für externe USB-Ports. Probeweise kannst Du versuchen die Verbindungskabel zu deinen nicht funktionierenden USB Ports wo anders anzuschliessen. Die meisten Gigabyte und ASUS-Motherboards, haben 2 bis 4 solche Anschlüsse direkt am Motherboard. Da hilft nur probieren.
3. Du hast vergessen einen Treiber für USB 3.0 Ports zu installieren. USBInjectAll.kext ist ein solches Hilfsmittel und kann und diesem Forum runtergeladen werden.