

# **Anleitung: UMTS Karte HP un2340 / miniPCI-E un2430 (Gobi3000) unter 10.11.4**

**Beitrag von „otti28“ vom 7. Juni 2016, 23:18**

Hallo,

ich habe nach dieser Anleitung meine HP hs2340 unter 10.11.5 zum Laufen gebracht.

Das Trick bei der Sache ist die Sprache auf Englisch zu schalten um das Generic Profil zu sehen. Ich suche schon seit Wochen nach einer Lösung, habe sie nun gefunden. DANKE.

Ich habe einen HP 8640p