

Erledigt

El Capitan auf Aspire 5755G-2414G50Mnbs macht Probleme

Beitrag von „Rasselkopp“ vom 12. Juni 2016, 00:00

Also.

Original habe ich eine Einstellung nur das die Grafik als Optimus funktioniert also switchtable steht da glaube ich.

Durch das hack Bios habe ich nun noch mehr Einstellungen auch direkt zur PCI-E und der COU Grafik.

Problem ist aber das nicht alles Einstellungen funktionieren und man sich bei falscher Einstellung das Ding eventuell zerscheissen könnte.

Hatte letztens mal was umgestellt und da ging nichts mehr, nur noch aufmachen, Batterie abklemmen und hoffen das die Bios-Einstellungen resettet sind.

Hatte geklappt, Glück gehabt.

Wenn ich auf switchtable stelle sehe ich unter der System Info App auch die GT 540.

Nehmen wir mal an das sich das so einstellen lassen würde das nur die GT540 läuft saugt die aber am Ende auch mehr Strom oder?

USBInjectAll vom Rehabmann hab ich ja schon drauf und wird auch als geladener Kext angezeigt nur will der Port mal und dann wieder mal nicht.

[Hier mal ein Video vom Bios vielleicht sagen dir die Einstellungen was.](#)

[Grüße](#)