

# Sony Vaio 17" VPC-EC3M1E-BJ Laptop - Lion via Unibeast

**Beitrag von „DaKueb“ vom 29. Mai 2012, 23:37**

Hallo Greenie77,

also wie man bei mir in der Signatur sieht, habe ich ein VPCEB1C5E (könntest du vielleicht auch bei dir in der Signatur ergänzen, denn dann muss man bei sonstigen Problemen nicht immer nachfragen). Daher kann ich nur Vermutungen anstellen, aber aber 100% sicher bin ich mir das der i5 430m nur eine busratio von 17 hat und nicht von 18. Hast du es vielleicht auch schon mal mit `-v busratio=17 GraphicsEnabler=No` ausprobiert? ist bei vielen Problemen, die etwas mit der "PCI configuration begin" zu tun haben von großer Hilfe. Eine Frage hätte ich dann aber auch noch, was genau willst du mit `"pci=acpi npci=0x2000"` bewirken? Ach so und lass mal das "-x" weg, ersteinmal alles ohne den safe mode versuchen. Und zu guter letzt, hier noch ein [Link](#) zu den verschiedenen bootflags.

Ich hoffe ich konnte dir wenigstens ein bischen weiterhelfen.

mfg DaKueb