

Erledigt

Keine Performance unter El Capitan

Beitrag von „ralf.“ vom 13. Juni 2016, 10:25

bei 20 Watt Verbrauch dürften es maximal 30 Grad sein.
Der Kühler wird nicht richtig drauf sitzen.