

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 20. Juni 2016, 22:52

Also hast du die SB1040 versucht zu nutzen und die beiden kexte waren installiert? Das kann ja dann auch nicht funktionieren. Du musst dich entscheiden und dann entweder die interne oder die SB1040 kexte nutzen. Außerdem muss dann natürlich dass BIOS korrekt eingestellt sein.

Also ich würde dir raten erstmal alle kexte und [BIOS Einstellungen](#) zu überprüfen.