

**Erledigt**

## **bekomme nach Neuinstallation von Yosemite auf meiner "Workstation" (siehe Signatur) die Netzwerkkarte nicht zum laufen**

**Beitrag von „heavydz“ vom 27. Juni 2016, 11:24**

Das System lief ca ein Jahr wie in Signatur angegeben. Ich erinnere mich aber auch daran, das ich bereits bei der ersten Installation Probleme mit dem verbautem Intel i217v Chip hatte. Irgendwann und irgendwie ging es dann. Leider hatte ich verschwitzt, mir zu notieren, wie es ging.

Hat vielleicht jemand ne Idee?

Habe IntelMausi ver 2.0 und auch die neueste 2.1 mit KextInstaller versucht- aber es wird kein Netzwerkadapter angezeigt (nur der Bluetooth Pan vom Belkin Stick)

Versuche jetzt noch 10.10.5 ComboUpdater zu laden.

(edit)

comboupdater kann nicht gestartet werden - ungültige Prüfsumme passiert auch mit comboupdater 10.10.3

(/edit)