

Erledigt

USB-Ports unter 10.11.5 laufen nicht

Beitrag von „StevePeter“ vom 30. Juni 2016, 21:11

[Zitat von Doctor Plagiat](#)

Wenn du in Clover eine Ausschlussliste für bestimmte USB-Ports definierst, muss der Limit-Patch aus der config raus. Denn der soll ja das Apple-Limit von 15 Ports aufheben. Beides widerspricht sich.

Habe jetzt den Limit-Patch raus genommen = keine Besserung.

Habe es auch mit

```
<dict>
<key>Comment</key>
<string>usb3 and SATA fix (c) Pike R Alpha</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
wegQD7bw
</data>
<key>Name</key>
<string>AppleAPIC</string>
<key>Replace</key>
<data>
vhEAAACQ
</data>
</dict>
```

getestet. Immer das gleiche??

PS: Lese in den Ausschlusslisten immer einen "SS01" Eintrag. Braucht man den?

Gruß