Erledigt El Capitan auf einem Thinkpad T430? Na logo. (-:

Beitrag von "Sascha_77" vom 1. Juli 2016, 20:16

Ich habe mich gerade mal an das Umbranden begeben. Mit Linux war nichts zu reissen. Musste ich unter Windows machen.

Resultat ist, dass die Karte jetzt die Kennung der Intel-Karte It. Sysinfo (siehe Bild). Das BIOS meckert auch nicht und der Rechner booted in OS X. Allerdings kriege ich OS X nicht dazu sie als Atheros zu erkennen.

In der

/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortAtheros40.kext

habe ich in der plist bereits den richtigen Eintrag vorgenommen.

Code

- 1. <key>IONameMatch</key>
- 2. <array>
- 3. <string>pci8086,0891</string>
- 4. <string>pci106b,0086</string>
- 5. <string>pci168c,1c</string>
- 6. <string>pci168c,23</string>
- 7. <string>pci168c,24</string>
- 8. </array>

Muss ich noch woanders was ändern?

Hier mal die Werte der Karte vorher:

168c,002a SubID= 3042103C

und nun danach: 8086,0891 SubID= 42228086

War es evtl. ein Fehler die SubID zu ändern? Zurück kann ich jetzt nicht mehr da die Karte in Win nicht mehr als Atheros erkannt wird. Einbahnstraße. Hab ich jetzt einen Ziegelstein im Rechner?