

Erledigt

T61 bleibt beim Booten stehen

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 3. Juli 2016, 19:50

Ihr wisst gar nicht wie verdreht das Teil war.. der konnte nur ab und an mal etwas Frischluft ansaugen und kühlen.

eine Komplettreinigung inkl. neue Wärmeleitpaste hat da sehr geholfen. Ich komme jetzt unter Last nur noch sehr selten auf 60 Grad... vorher hatte ich teilweise 95 Grad und etwas mehr erreicht .. alleine von YouTube Videos