

Erledigt X99 / 6900K

Beitrag von „zebulon“ vom 10. Juli 2016, 21:56

Habe glaube ich eine Lösung für das 'no Sound after Sleep' Problem für das Asus X99-A II unter 10.11.5 gefunden :

1. Die folgende Kext von Rehabman laden:
<https://bitbucket.org/RehabMan...codec-commander/downloads>
2. CodecCommander.kext aus 'Release Pfad' entpacken.
3. Packet Inhalt anzeigen und unter Content die Info.plist editieren.
4. Nach Realtek ALC1150 key suchen
5. hier Send Delay key auf '300' setzen
6. On Wake key auf 'true' setzen
7. Info.plist zurückschreiben

Nun die modifizierte CodecCommander.kext in /S/L/E z.B. mit Hilfe von 'Kext Wizard' installieren.
Asserdem habe ich meine Cover config.plist mit 'darkwake=8' modifiziert.
Reboot - siehe da - nach Sleep tut's der Sound 👍
Ich denke der Mod funktioniert auch für andere ALC1150 Boards 😄 .