

Erledigt

Mal wieder ein Beweis, warum OS X einfach geil ist...

Beitrag von „apfelnico“ vom 11. Juli 2016, 00:13

[Zitat von griven](#)

Ich denke eher, dass Windows von sich aus keine Grafikkarten im PCIe X4 Slot vorsieht und deshalb die Zicke gibt. Ein Splitting der verfügbaren Lanes auf beide Slots mag ihm noch eingehen 8X statt 16X aber 4X für ne GPU eben nicht. Ich denke im letzteren liegt der Hund begraben...

So pauschal kann man es nicht sagen. 8/8/4 oder 4/4/4/4 für Tripple- bzw Quad-SLI sind durchaus üblich (bei nur 20 Lanes). Und da speziell dieses Board eben direkt für Crossfire spezifiziert ist (spielt hier keine Rolle, ich weiß), so ist jedenfalls die Konstellation 16/4 möglich. Vielleicht doch noch mal alles zurück auf Anfang unter Windows.