

Erledigt

Z87X-UD3H - Clover oder Ozmosis für El Capitan?

Beitrag von „Pinocchio“ vom 12. Juli 2016, 15:55

Die El Capitan-Installation hat funktioniert, nachdem ich meine beiden PCI-Express Karten für USB 3.0 und Firewire 800 ausgebaut hatte. Diese haben vor der Installation zu Kernelpanics geführt. Das freut mich schonmal total, dass das funktionierte.

Die Defaults.plist und die DSDT.aml habe ich jetzt erst nach der Installation von El Cap in die entsprechenden EFI-Ordner kopiert;

ich hoffe, dass dadurch nicht irgendwas Wichtiges fehlt, weil Du ja meinst El Cap würde sich schon bei der Installation dafür interessieren.

Die NVIDIA habe ich wieder eingebaut nachdem ich die entsprechenden BIOS-Einstellungen vorgenommen hatte. Der aktuelle Web-Treiber ist auch installiert, jedoch habe ich diese typischen Grafikfehler, da offensichtlich beim Starten der Apple Treiber geladen wird, dass sagt zumindest der Nvidia Driver Manager. Muß ich dafür etwas in der default.plist ändern?

Ich habe es jetzt mal mit nv_disable=0 anstatt nv_disable=1 versucht und einen NVRAM-Reset danach getätigt, jedoch keine Besserung.

Vielen Dank!!