

Erledigt

USB-Bluetooth-Stick für Handoff

Beitrag von „PandaX“ vom 12. Juli 2016, 21:55

Code

1. Bluetooth Low Energy wird unterstützt: Ja
- 2.
- 3.
4. Handoff wird unterstützt: Nein
- 5.
- 6.
7. Instant Hotspot unterstützt: Nein
- 8.
- 9.
10. Hersteller: Broadcom
- 11.
- 12.
13. Transport: USB
- 14.
- 15.
16. Chipsatz: 20702A3
- 17.
- 18.
19. Firmware-Version: v14 c4096
- 20.
- 21.
22. Bluetooth-Signal: Ein
- 23.
- 24.
25. Sichtbar: Aus
- 26.
- 27.
28. Verfügbar: Nein
- 29.
- 30.
31. Zeigegerät automatisch suchen: Ein
- 32.
- 33.
34. Entferntes Beenden des Ruhezustands: Ein
- 35.
- 36.
37. Hersteller-ID: 0x050D
- 38.
- 39.
40. Produkt-ID: 0x065A
- 41.

- 42.
43. HCI-Version: 4.0 (0x6)
- 44.
- 45.
46. HCI-Revision: 0x1000
- 47.
- 48.
49. LMP-Version: 4.0 (0x6)
- 50.
- 51.
52. LMP-Unterversion: 0x220E
- 53.
- 54.
55. Gerätetyp (Obergruppe): Computer
- 56.
- 57.
58. Gerätetyp (komplett): Mac Desktop
- 59.
- 60.
61. Composite-Klasse des Geräts: 0x380104
- 62.
- 63.
64. Geräteklasse (Obergruppe): 0x01
- 65.
- 66.
67. Geräteklasse (Untergruppe): 0x01
- 68.
- 69.
70. Dienstklasse: 0x1C0
- 71.
- 72.
73. Tastatur automatisch suchen: Ein

Alles anzeigen