

**Erledigt**

## Probleme mit meiner GTX 680

**Beitrag von „al6042“ vom 13. Juli 2016, 09:37**

korrekt...

Wenn du diese Serie von Nvidia Grafikkarten mit Ozmosis benutzen möchtest, musst du folgenden NVRAM-/Defaults.plist Eintrag ganz dringend einbinden.

Entweder in der Defaults.plist:

Im Segment

Code

1. `<key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>`

Code

1. `<key>DisableNvidiaInjection</key>`
2. `<true/>`

Per NVRAM-Befehl im OSX-Terminal:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidiaInjection=%01`

Per Ozmosis EDK-Shell:

Code

1. `setvar -guid 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101 DisableNvidiaInjection =01`

Achtung: nur die Variante mit dem Eintrag in die Defaults.plist ist ein Dauerlösung, da während einem eventuell durchzuführenden NVRAM-Reset die Eingaben per OSX-Terminal und Ozmosis EDK-Shell wieder zurückgesetzt werden.