

Erledigt

macOS catalina xfx amd 7950 blackstream

Beitrag von „ralf.“ vom 13. Juli 2016, 14:58

Bei der HD 7850 gibt es ein ähnliches Problem

Zitat

Unter S/L/E AMDRadeonX4000.kext den Paketinhalt zeigen und in Contents/Info.plist "CAIL_DisableGfxCGPowerGating=1" Nach der Änderung Kext Wizard oder Kext Utility laufen lassen, Neustart!

Hatte [@derHackfan](#) mal gepostet